

本当は言いたくなかった・成功失敗例

1. 超高層タワー型マンションに関するもの



(1) 事例の紹介①

◇22階建て超高層マンション ゴンドラ、塗材等、
高所用の改修仕様

①建物概要 … 1999年（平成11年）4月竣工・
RC造・1棟・22階建て・89戸

②主な工事内容

- ・共通仮設…現場事務所、作業員詰所、資材置き場、
ガードフェンス、仮設トイレ
- ・直接仮設…1～9階足場組み立て、10～22
階ゴンドラ仮設、立体駐車場入り口回り鉄骨ステー
ジ設置
- ・下地補修…ひび割れ、爆裂、浮き補修、高圧洗浄、
薬品洗浄



ゴンドラ仮設で作業する10階から22階の部分

- ・ シーリング .. ALC ベネルサッシ 建具回り、
ALC タイル塗装面 目地、RC 塗装タイル面 目
地、共用廊下防風板パネル目地等
- ・ 外壁塗装 .. 外壁（柱・梁・ALC 面、手すり、
見付、パラペット見付）、エントランス回り、
共用廊下面
- ・ 鉄部塗装 .. 竪樋、隔板、ドレン、玄関枠、M
B 扇、防火戸、防風板支柱、屋上出入口扉、電
極切換盤、航空障害灯制御盤、ヘリポート灯制
御盤
- ・ 防水 .. 各室ベランダ床、共用廊下床塗ビシ
ト 不良個所補修
- ・ その他 .. クリーニング工事（サッシガラス、
手すりアルミパンチング、共用廊下防風板両面、
エントランス床・石材）等
- 工期 .. 平成26年1月13日～7月12日
(6カ月)

③ 経過

マンションは低層テラスハウスから5階建で
の中層建物、6階建て以上の高層建物と区別さ

本当は言いたくなかった・成功失敗例



屋上にゴンドラを支える架台設置



デッキ型のゴンドラを設置した



ゴンドラの操作盤



単独ゴンドラは作業員が横に移動できないため、ベランダの隔壁版（パラペット）に通り抜けできる穴を作った



単独ゴンドラでは建物のコーナー部分でロープ作業もある



同じくロープ作業によって塗装を行う



風速計はリースを利用して毎朝チェック。
作業中止の基準は風速10m/秒



立体駐車場入り口にはターンテーブルがあり、鉄骨ステージを設置

現場代理人は毎朝、風速計でチェックし、労働安全衛生法で定める「悪天候」 \equiv 10分間の平均風速が毎秒 1.0 メートル以上の場合は、仮設ゴン

ダ設ゴンドラは天候に左右されるため作業効率が悪く、風による揺れや塗料の飛散、仕上がりへの影響が出てきます。

が、今回は建築基準法などで一般的に「20階建て以上」と定義される「超高層マンション」の工事現場を訪れました。超高层マンションの大規模修繕工事とその他の中高層マンションの大きな違いは、作業スペースが枠組足場ではなく仮設ゴンドラとなることです。仮設ゴンドラは天候に左右されるため作業効率が悪く、風による揺れや塗料の飛散、仕上がりへの影響が出てきます。

ドラの稼働は中止となり、高所作業を延期しています。



このため、通常4・5ヶ月の工程を1カ月以上予備日を想定した「6ヶ月間」の工事期間としました。

それでも「天候に左右されて、工期半ばで10日くらい遅れている」状況のようでした。

また、横に稼働ができないゴンドラでは、ベランダの隔壁版（パラペット）に通り抜けできる穴を作り、作業員が移動するといった工夫も必要です。建物のコーナー部分でロープ作業もあり、作業と危険は隣合わせです。風は作業性だけでなく、外壁材や塗材等にも影響します。

超高層マンションではベランダ・廊下と住戸の境壁にALCパネル（軽量気泡コンクリート）が使用されているケースが多い。そのため、大規模修繕工事では、このパネル間のジョイント部分のシーリング工事が不可欠となります。

塗材はまず、さまざま下地に強固な密着性を維持する下塗材が必要です。さらに外観の維持という面で、超低汚染性、超耐候性が求められ、作業リスク面から工程省略・飛散抑制のためのローラー施工塗材などが求められます。。




◇ 超高層マンションは2000年以降に激しく増えています。
これらのマンションの

	ゴンドラ		単管ブリッケット足場
	枠組み足場		移動昇降式足場

東面

④ゴンドラ足場の選定
立面図



ンが大規模修繕工事周期に突入する時期に入り、2022年には年間約100棟の超高層マンションの大規模修繕工事が行われる計算になるといわれています。ハード面はもちろん、居住者の意識、ニーズなどソフト面の集約なども実績としてまとめていくことが必要となっています。（ゴンドラ写真は日本ビソー株式会社ホームページより抜粋引用）